



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ SKODA 12-2023

Η συγκεκριμένη έκδοση 12-2023 αντικαθιστά την έκδοση 06-2023

1. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

- **Υποχρεωτικός Εξοπλισμός - Εγκεκριμένος**

Εξοπλισμός ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ από το Εργοστάσιο, που μπορεί να αγοραστεί είτε μέσω της KOSMOCAR Α.Ε ή από τους επίσημους αντιπροσώπους των εταιριών που έχουν εγκριθεί και συνεργάζονται με το Εργοστάσιο.

- **Υποχρεωτικός Εξοπλισμός – Αγορά και από το εμπόριο**

Προϊόντα που μπορούν να αγοραστούν και από το ελεύθερο εμπόριο, με την προϋπόθεση ότι έχουν αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές με τα εγκεκριμένα προϊόντα του Εργοστασίου.

Με Χ χαρακτηρίζεται ο υποχρεωτικός εξοπλισμός και τα υποχρεωτικά ειδικά εργαλεία

Ενοικιαζόμενος Εξοπλισμός

Με γκρι φόντο χαρακτηρίζεται με "ΕΝ" και "G" ο εξοπλισμός που δεν απαιτείται να βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Συνεργάτη Service και μπορεί να ενοικιάζεται με **Σύστημα Ενοικίασης** σε περίπτωση που απαιτηθεί .

2. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οι τιμές του Εργοστασιακού Εξοπλισμού και Ειδικών Εργαλείων αναγράφονται δίπλα από κάθε κωδικό, σε Ευρώ (€). Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες, χρησιμοποιείται ο συμβολισμός "**Μ.Δ.**" (**Μη Διαθέσιμη**).

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α και είναι ενδεικτικές.

Κωδικός προσηγορίας εθνικού εργαλείου	V03839124NR	T10532	T10532	Πλακίδιο κάλυψης	Cover plate	30,85 €	●	X	Αλλαγές σε σχέση με την προκάτοχη έκδοση	Κάλυψη του μοτέρ ανεμιστήρα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς του ανεμιστήρα φρέσκου αέρα από πτώση ρύπων κατά την αφαίρεση του φίλτρου σκόνης και γύρης. Κάλυψη του μοτέρ ανεμιστήρα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς του ανεμιστήρα φρέσκου αέρα από πτώση ρύπων κατά την αφαίρεση του φίλτρου σκόνης και γύρης.	S1 - Silvia Indle 2.0 S1 - Kuznetsov Indle 2.0 S1-Finpaq IV S1-Octavia IV PHEV S1-Supereb IV S1-Chevrolet IV (EOP 2021) S1-Fabia IV 2021 > New tools S1-Fabia IV 2021 > S1-Octavia IV 2019 > New tools S1-Octavia IV 2019 > (EOP 2020) S1-Scala 2019 >, Karmiq New tools S1 - Scala 2019 >, Karmiq 2019 > S1-Karoq 2017 > New tools S1 - Karoq 2017 > S1-Kodiaq 2016 > New tools S1-Kodiaq 2016 > S1-Supereb III 2015 > New tools S1-Supereb III 2015 > S1-Fabia III 2014 > New tools S1-Fabia III 2014 > S1-Octavia III 2013 > New tools S1-Octavia III 2013 >(EOP27/3/2020) S1 - Citigo 2011 > New tools S1 - Citigo 2011 > S1 - Rapid NH 2012 > New tools S1 - Rapid NH 2012 > (EOP31/5/2019) S1 - Rapid NH (Inf) 2011 > S1 - Yeti 2009 >(EOP2018) S1 - Superbit 2008 >(EOP11/2/2013) S1 - Fabia II 2006 >(Csmh) 2007 >, Fabia II 2010 >(EOP2015) S1 - Roomster 2006 >(EOP2015) S1 - Octavia II 2004 >(EOP2013) S1 - Supereb 2001 >(EOP2008) S1 - Fabia 1999 >,Csmh) 2000(EOP2008) S1 - Octavia 1996 >,Csmh) 1998 >(EOP2011) S1 - Felicia 1994 >,Csmh) 1995 >,Prc) 1995 >(EOP2001)
	V03839124NN	T10533	T10533	Στήριξη κινητήρα	Engine support	211.15 €	●	X	Αλλαγή της θέσης τοποθέτησης του κινητήρα σε διάφορες εργασίες συναρμολόγησης	Αλλαγή της θέσης τοποθέτησης του κινητήρα σε διάφορες εργασίες συναρμολόγησης	
	V03839124PH	T10535	T10535	Εργαλείο τοποθέτησης SW13	Insert tool 13 mm	36.34 €	●	X	Για την εξαγωγή και τοποθέτηση του αυλού εισαγωγής	Για την εξαγωγή και τοποθέτηση του αυλού εισαγωγής	
	V03839124PJ	T10536	T10536	Βάση κινητήρα	Engine bracket	451.24 €	●	X	Εξαγωγή και τοποθέτηση του κινητήρα σε συνδυασμό με τον γρόλο κινητήρα και κβωλιού ταχυτήτων VAS 6931 / VAG 1383 A	Εξαγωγή και τοποθέτηση του κινητήρα σε συνδυασμό με τον γρόλο κινητήρα και κβωλιού ταχυτήτων VAS 6931 / VAG 1383 A	
	V03839124PK	T10537	T10537	Εξοκκάς	Puller	100,45 €	●	X	Αποσυναρμολόγηση των μονάδων ψεκασμού (εγκυτήρες)	Αποσυναρμολόγηση των μονάδων ψεκασμού (εγκυτήρες)	
	V03839124PL	T10540	T10540	Αντάπτορας	Adapter	98,58 €	●	X	Στήριξη του κινητήρα στη θέση τοποθέτησης κατά την εξαγωγή και τοποθέτηση του κβωλιού.	Στήριξη του κινητήρα στη θέση τοποθέτησης κατά την εξαγωγή και τοποθέτηση του κβωλιού.	
	V03839310DH	T10546	T10546	Εργαλείο πίεσης	Thrust piece	8,65 €	●	X	Αντικατάσταση στεγανοποιητικού δακτυλίου για άξονα κόμπλερ δεξιά για στεγανοποίηση του συμπλέκτη Haldex στην εγκάρσια φραγή μπροστινού άξονα	Αντικατάσταση στεγανοποιητικού δακτυλίου για άξονα κόμπλερ δεξιά για στεγανοποίηση του συμπλέκτη Haldex στην εγκάρσια φραγή μπροστινού άξονα	x
	V03839310DJ	T10547	T10547	Εργαλείο πίεσης	Thrust piece	9,75 €	●	X	Αντικατάσταση στεγανοποιητικού δακτυλίου για εγκάρσια φραγή μπροστινού άξονα για στεγανοποίηση προς το μηχανικό κβωλιό	Αντικατάσταση στεγανοποιητικού δακτυλίου για εγκάρσια φραγή μπροστινού άξονα για στεγανοποίηση προς το μηχανικό κβωλιό	x
	V03839310DK	T10548	T10548	Εργαλείο πίεσης	Thrust piece	9,60 €	●	X	Αντικατάσταση εξωτερικού στεγανοποιητικού δακτυλίου για άξονα κόμπλερ δεξιά σε εγκάρσια φραγή μπροστινού άξονα	Αντικατάσταση εξωτερικού στεγανοποιητικού δακτυλίου για άξονα κόμπλερ δεξιά σε εγκάρσια φραγή μπροστινού άξονα	x
	V03839310DP	T10549	T10549	Εργαλείο συναρμολόγησης	Assembly tool	18,98 €	●	X	Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του πύματος εκρηξής λαδιού σε πλαστικά κάρτερ	Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του πύματος εκρηξής λαδιού σε πλαστικά κάρτερ	x
	V03839310EM	T10554	T10554	Κόντρα	Counterhold	37,80 €	●	X	Αντιστήριξη των ρυθμιστών εκκεντροφόρου σε συνδυασμό με το ειδικό εργαλείο T10172	Αντιστήριξη των ρυθμιστών εκκεντροφόρου σε συνδυασμό με το ειδικό εργαλείο T10172	x


Σετ επισκευής καλωδίων ηλεκτρικών κυκλωμάτων



ή



ή




ή




ή



ή



ή



Σετ S506850V

Κωδικός Skoda	Κωδικός Παρελκομένων	Κωδικός VAS.VAG	Κωδικός VAS 1978B
S506802V	1J0973333, 1J0972732	VAS 1978/17 VAS 1978/18	VAS 1978/17 VAS 1978/18
S506803V	1J0972999, 6X0972623	VAS 1978/18	VAS 1978/18
S506804V	4A0971975, 8D0971975	VAS 1978/18	VAS 1978/18
S506820V	1J0973119	VAS 1978/7A	VAS 1978/7A
S506821V	4E0971636, 6E0973702, 8T0973702	VAS 1978/16 + VAS 1978/17	VAS 1978/16 + VAS 1978/17
S506828V	(1T0973203-entfallen, Ersatz: 4F0973703A - entfallen, Ersatz: 4H0973703A), 4E0972586, 6R0973999A	VAS 1978/35-16 + VAS 1978/35-40	VAS 1978/35-16 + VAS 1978/35-40
S506837V	(1T0973203-entfallen, Ersatz: 4F0973703A - entfallen, Ersatz: 4H0973703A), 6R0973999A	VAS 1978/35-16 + VAS 1978/35-40	VAS 1978/35-16 + VAS 1978/35-40
S506841V	4H0972133, 4H0972586	VAS 1978/35-27 nebo,oder,or VAS 1978/35-19	
S506842V	1J0973303, 3B0972712, 1K0937722D	VAS 1978/18 + VAS 1978/7A	VAS 1978/18 + VAS 1978/7A
S506843V	3C0973704, 4F0972483A	VAS 1978/35-31 + VAS 1978/18 + VAS 1978/35-16	VAS 1978/35-31 + VAS 1978/18 + VAS 1978/35-16